



ПромЭлектроМаш

Производство обмоток и ремонт электрических машин



Запасные части для электрических машин

Катушка ротора
СДС-19-46-40



Катушка дополнительного полюса Д-808



Катушка ротора
СДК2-17-26-12



Катушка дополнительного полюса П-18-33-9



Полюс ротора СДНЗ-2-19-31-16



Компенсационная катушка МПЭ-350



Полюс ротора генератора типа ГСТ-1



Компенсационная катушка
Sicme Motori NP355 KS 7-CBARHB3

Стержень ротора
MTF-613-10



Стержень статора
гидрогенератора
СВ 965/160-56



Стержень ротора
HRR-090-CO6



Полус ротора гидрогенератора СВ 965/160-56



Катушка ротора гидрогенератора
ВГДС-1025/245-40



Отводы к сердечнику полюса
гидрогенератора ВГДС-1025/245-40



Полюс ротора гидрогенератора
ВГДС-1025/245-40




Монтаж отводов
к сердечнику
ВГДС-1025/245-40



Катушка ротора SIEMENS 1GH6-288-OND40



Полюса синхронного
компенсатора КСВБ-100-11



Катушка ротора TABL – RCCPY



Катушка ротора
синхронного компенсатора КСВБ-100-11

Капитальный
ремонт полюсов
КСВБ-160



Сегмент ротора
SIEMENS 1DQ7840-8AA28-Z



Клинья полюса
ротора
КСВБ-160



Сегмент ротора
SIEMENS 1DM5643-6XT08Z

Запасные части для
прочего электрооборудования

Индуктор для
плавильной установки
УИП 100 к ППИ-0,02



Индуктор печи
УВС-2 d700



Индуктор для систем
индукционного нагрева
ХПТ 3-55



Индуктор печи
УВС-2 d1100





Шинопровод АД-917



Катушка индукционного нагревателя
ИНП-50 СЖ. Масса 427 кг




Контактная ламель Garbe-Lahmeyer ROA6131-85



Катушка
ТКП-800


Ремонт электрических машин



Капитальный ремонт якоря
П22/145-4,56 (ПБК 250/145) 3600 кВт.
Вес якоря 50 тн.



Капитальный ремонт статора
СДМЗ-17-59-12, 3200 кВт, 6кВ



Капитальный ремонт якоря
П2-630-204,5-4ХУЗ, 800 кВт.



Капитальный ремонт статора
СДСЗ-19-125-16, 18500 кВт, 10 кВ



Капитальный ремонт ротора
DSRAJ-6323-6WF, 1600 кВт



Капитальный ремонт ротора
TABL – RCCPY, 18200 кВт, 10 кВ



Замена корпусной
и витковой изоляции катушек
ротора электродвигателя
TABL – RCCPY



Замена корпусной и витковой изоляции катушек ротора
TABL – RCCPY



Капитальный ремонт STD-1600-2, 1600 кВт



Капитальный ремонт ротора 2A3M-1000-6000,
1000 кВт, 1400 кг



Капитальный ремонт
STDМ-1250-2, 1250 кВт



Капитальный ремонт
АК-500-10-750УХЛ, 500 кВт



Капитальный ремонт
ППЧВ-500
1,0-6000УХЛ



Капитальный ремонт Garbe-Lahmeyer
ROA6131-85, 2200 кВт



Ремонт
вибровозбудителя
вибромашины СО-266



Капитальный ремонт
SIEMENS 1LA7 635-4HF80Z, 800 кВт



Катушка ВН и НН трансформатора ТСВП-630



Капитальный ремонт электромагнита LBSA75156-SR



Изготовление монтажных материалов:
клеи, компаунды, краски, эмали, лаки
(по рецептурам заводов изготовителей)



Капитальный ремонт и модернизация электромагнита
ЭМГ 170-70-41А-У1